

Vídeo: teto de shopping desaba na zona norte do Rio de Janeiro

Queda da estrutura de gesso não deixou feridos e o centro comercial funciona normalmente • Reprodução – Foto: Redes Sociais

Queda de estrutura não deixou feridos e centro comercial funciona normalmente.

O teto de um shopping desabou, na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. A queda da estrutura de gesso não deixou feridos e o centro comercial funciona normalmente.

De acordo com o Shopping Nova América, a rede do sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos rompeu “provocando a queda de uma pequena parte do teto de gesso no terceiro piso do empreendimento”.

Em um vídeo obtido pela CNN é possível observar o momento da queda da estrutura e a reação dos clientes do estabelecimento.

Em nota, o centro de compras afirmou que o local estava previamente isolado e o incidente não apresentou risco para clientes. “A equipe de manutenção iniciou imediatamente os procedimentos e o local já foi liberado”, disse a administração.

Além disso, a assessoria informou que o shopping já operava normalmente nesta sexta-feira (25).

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por:

<https://www.adeciopiran.com.br> em 28/10/2024/16:13:38
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação blog
<https://www.adeciopiran.com.br> (93) 98117 7649/ e-mail:
mailto:adeciopiran.blog@gmail.com
<https://www.adeciopiran.com.br>, fone (WhatsApp) para contato
(93)98117- 7649 e-mail: mailto:adeciopiran.blog@gmail.com