

VÍDEO: torre de caixa d'água cai 1 segundo após motociclista passar em rua, em São Paulo

Caixa d'água colapsa em condomínio popular e assusta moradores em Hortolândia – Foto: Helen Sacconi

Caso ocorreu na madrugada de domingo (13) em um condomínio que fica na Avenida José Araújo.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que uma caixa d'água colapsou em um condomínio de Hortolândia (SP). A estrutura foi ao chão cerca de um segundo depois de uma motocicleta passar em frente ao local onde ela estava instalada (veja acima).

O caso ocorreu na madrugada de domingo (13) e o vídeo foi obtido pela EPTV na manhã desta segunda-feira (14). Segundo a proprietária de um dos apartamentos, a água chegou a invadir o primeiro piso do condomínio.

Ela contou que ouviu um barulho e, em seguida, a água invadiu o quarto onde ela estava com o bebê. Ela e a criança conseguiram sair e ninguém ficou ferido.

A estrutura tem capacidade para armazenar 296 m³. A síndica do condomínio afirmou à reportagem da EPTV que fez a limpeza exigida por lei e que todas as manutenções estão em dias. Além disso, que o condomínio possui seguro.

O g1 não conseguiu localizar o motociclista até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Defesa Civil de Hortolândia informou que enviou

equipes para dar apoio aos responsáveis pelo condomínio para a remoção da caixa d'água e sinalização do trânsito das proximidades.

Segundo a prefeitura, o engenheiro responsável pela obra deve tomar as providências para que seja restabelecida a normalidade aos moradores do condomínio.

Fonte: G1 SP e Publicado Por: <https://www.adeciopiran.com.br>
em 16/10/2024/17:51:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação blog
<https://www.adeciopiran.com.br> (93) 98117 7649/ e-mail:
mailto:adeciopiran.blog@gmail.com

<https://www.adeciopiran.com.br>, fone (WhatsApp) para contato
(93)98117- 7649 e-mail: mailto:adeciopiran.blog@gmail.com